











КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГАОММЕТРА ПСИ-2530

Базовая комплектация

Мегаомметр ПСИ-2530	1 шт.	
Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.009РЭ	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, 1,5 м.	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, 1,5 м.	1 шт.	
Кабель РЛПА.685641.002 – соединительный, длиной 1,5 м.	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил»	2 шт.	
Батарейный отсек РАПМ.436244.007	1 шт.	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	
Сумка для переноски	1 шт.	
Упаковка потребительская	1 шт.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГАОММЕТРА ПСИ-2530

Дополнительная комплектация

кабель экранированный РАПМ.685631.001 - измерительный экранированный, длиной 1,5 м.

1 шт.

